



PORSCHE

Wagen afgeleverd

Op 14-1-2015

16
bij kilometerstand

211100117
bedrijfsnr.


Snelheidsmeter vervangen

Op _____

bij kilometerstand _____

211 0017
Porsche Centrum
Leusden B.V.
Zuiderinslag 8
3833 BP LEUSDEN
Tel: 033-4949911

Voertuiggegevens

PROD.NUMMER PROD.NUMBER	2452075
FIN VIN	WF0ZZZ59ZF3161024
TYP TYPE	991450
MOTORKB./GETR.KB. ENKCODE/TRANS.CODE	MA171 / 00155
VERTREBSFARBCODE SALESNO	N0
AUSSTATTUNGSODE EQUIP CODE	AZ
FARBCODE COLORCODE	M7S
	

Stempel van de
officiële dealer

Onderhoudsbewijs (aankruisen wat van toepassing is)

Tussenbeurt
 Onderhoudsbeurt
 Bougies vervangen
 Controle/vervanging aandrijfriemen
Op 07-04-2016
opdrachtnr. 57987
bij kilometerstand 51.262
tegen vergoeding uitgevoerd.

Motorolie verversen
211 0017
PORSCHE
Porsche Centrum
LEUSDEN
Stempel
HJC

Tussenbeurt
 Onderhoudsbeurt
 Bougies vervangen
 Controle/vervanging aandrijfriemen
Op 26-04-2016
opdrachtnr. 12377
bij kilometerstand 52511
tegen vergoeding uitgevoerd.

Motorolie verversen
211 0017
PORSCHE
Porsche Centrum
LEUSDEN
Stempel

Tussenbeurt
 Onderhoudsbeurt
 Bougies vervangen
 Controle/vervanging aandrijfriemen
Op 09-05-2016
opdrachtnr. 32529
bij kilometerstand 66161
tegen vergoeding uitgevoerd.

Motorolie verversen
211 0017
PORSCHE
Porsche Centrum
LEUSDEN
Stempel
R.B.

Tussenbeurt
 Onderhoudsbeurt
 Bougies vervangen
 Controle/vervanging aandrijfriemen
Op _____
opdrachtnr. _____
bij kilometerstand _____
tegen vergoeding uitgevoerd.

Motorolie verversen
211 0017
PORSCHE
Porsche Centrum
LEUSDEN
Stempel

Tussenbeurt
 Onderhoudsbeurt
 Bougies vervangen
 Controle/vervanging aandrijfriemen
Op _____
opdrachtnr. _____
bij kilometerstand _____
tegen vergoeding uitgevoerd.

Motorolie verversen
211 0017
PORSCHE
Porsche Centrum
LEUSDEN
Stempel

Tussenbeurt
 Onderhoudsbeurt
 Bougies vervangen
 Controle/vervanging aandrijfriemen
Op _____
opdrachtnr. _____
bij kilometerstand _____
tegen vergoeding uitgevoerd.

Motorolie verversen
211 0017
PORSCHE
Porsche Centrum
LEUSDEN
Stempel

Bewijs van remvloeistofvervangning. De remvloeistof ten minste elke 2 jaar vervangen.

Remvloeistof vervangen

Op 26-04-2018
opdrachtnr. 17377
bij kilometerstand 53511
tegen vergoeding uitgevoerd.



Remvloeistof vervangen

Op 04-05-2020
opdrachtnr. 32529
bij kilometerstand 8661
tegen vergoeding uitgevoerd.



Remvloeistof vervangen

Op _____
opdrachtnr. _____
bij kilometerstand _____
tegen vergoeding uitgevoerd.

Stempel

Remvloeistof vervangen

Op _____
opdrachtnr. _____
bij kilometerstand _____
tegen vergoeding uitgevoerd.

Stempel

Remvloeistof vervangen

Op _____
opdrachtnr. _____
bij kilometerstand _____
tegen vergoeding uitgevoerd.

Stempel

Remvloeistof vervangen

Op _____
opdrachtnr. _____
bij kilometerstand _____
tegen vergoeding uitgevoerd.

Stempel

Bewijs van situatierapport langetermijngarantie

De wagen wordt 2 jaar na aflevering en vervolgens alle 2 jaar – zonder bijkomende kosten voor de klant – gecontroleerd, zodat de rechten in het kader van de langetermijngarantie niet in gevaar komen.

Situatierapport na 2 jaar

opgesteld op _____

bij kilometerstand _____

Stempel

Situatierapport na 4 jaar

opgesteld op 26-04-18

bij kilometerstand 5311



Situatierapport na 6 jaar

opgesteld op _____

bij kilometerstand _____

Stempel

Situatierapport na 8 jaar

opgesteld op _____

bij kilometerstand _____

Stempel

Situatierapport na 10 jaar


opgesteld op _____

bij kilometerstand _____

Stempel

Servicehandelingen

* Code van handeling

Aanduiding* <u>WLA 4</u>		Aanduiding* _____
Op <u>04-05-2020</u> uitgevoerd.		Op _____ uitgevoerd.
Bedrijfsnr. <u>211/017</u>		Bedrijfsnr. _____ Stempel
Aanduiding* _____		Aanduiding* _____
Op _____ uitgevoerd.		Op _____ uitgevoerd.
Bedrijfsnr. _____	Stempel	Bedrijfsnr. _____ Stempel
Aanduiding* _____		Aanduiding* _____
Op _____ uitgevoerd.		Op _____ uitgevoerd.
Bedrijfsnr. _____	Stempel	Bedrijfsnr. _____ Stempel
Aanduiding* _____		Aanduiding* _____
Op _____ uitgevoerd.		Op _____ uitgevoerd.
Bedrijfsnr. _____	Stempel	Bedrijfsnr. _____ Stempel