

Bewijs bij garantieaanspraken

Chassisnummer	WAUZZZ4MOHDO11046 32-3-6272 CVZ
Model, motorvermogen, versnellingsbak, productiemaand/-jaar	OE3 4MB 4MBOE3 Q7 qu TDI PH3.0 V6190KW SNE LC9X XG AB CVZ
Motor- en versnellingsbakcodes	X2C BOA F50 G1G H7M JOB DD7 Q1D - 1GB 1XW SRU SSL TS8 3S1 3U4 Q16 IBH 9G7 1KQ 1LV - 7MM
Laknr., interieuruitvoeringsnr. Meeruitvoeringen	9VD 0Y1 4UF 4X3 4I7 N7K 5TG EOA OJH OYM 1BA
Verbruikswaarden ¹⁾	

¹⁾ Stadsverkeer, buitenweg, gemiddeld (l/100 km); CO₂-emissie gemiddeld (g/km)
De aangegeven waarden zijn aan de hand van de voorgeschreven meetprocedures bepaald. De gegevens gelden niet voor een enkele wagen, maar staan er alleen om de verschillende wagentypes te vergelijken. Vooral afhankelijk van de meeruitvoeringen, belading, rijstijl, weg- en verkeersomstandigheden, milieu-invloeden en de toestand van de wagen kunnen in de praktijk afwijkende verbruikswaarden ontstaan.

De waarden zijn niet in alle landen beschikbaar. In dit geval zijn de velden met vultekens, zoals 99.9, gevuld.


Afleveringsdatum:

Huiskes Kokkeler
Automobielbedrijven B.V.
Audi Partner

211114
Goudstraat 65
7554 NG Hengelo
Tel 074-2554141
www.huiskes-kokkeler.nl

Stempel van de Audi-specialist

Audi Servicebewijs



Vermelding door de werkplaats

Datum 2016-11-30

Km-stand 4344 km

Werkordernummer

Uitgevoerd van

Uitgevoerd van

Geautoriseerde Audi Servicepartner

Huiskes-Kokkeler Automobielbedrijven
Goudstraat 65

7554 NG HENGELO

Nederland

Ja

Aflevering Inspectie

Datum 2016-09-01

Km-stand 16 km

Werkordernummer 21959

Uitgevoerd van

Uitgevoerd van

Geautoriseerde Audi Servicepartner

Mobiliteitsgarantie

Huiskes-Kokkeler Automobielbedrijven
Goudstraat 65


7554 NG HENGELO

Nederland

Ja

Ja

Ja (tot weergave service)



Audi Servicebewijs

Olieservice (variabel)


Datum	2018-07-18
Km-stand	47519 km
Werkordernummer	31285
Uitgevoerde extra werkzaamheden	✓ Reductiemiddel
Uitgevoerd van	Huiskes-Kokkeler Automobielbedrijven B.V Goudstraat 65 7554 NG HENGELO Nederland
Geautoriseerde Audi Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave service)

Inspectie met olie verversen (variabel)

Datum	2017-11-27
Km-stand	32114 km
Werkordernummer	61996
Uitgevoerde extra werkzaamheden	✓ Reductiemiddel
Uitgevoerd van	Huiskes-Kokkeler Automobielbedrijven Goudstraat 65 7554 NG HENGELO Nederland
Geautoriseerde Audi Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave service)

Vermelding door de werkplaats

Datum	2017-08-17
Km-stand	23696 km
Actie 93C2 uitgevoerd	
Uitgevoerd van	Huiskes-Kokkeler Automobielbedrijven Buurserstraat 192 7544 RG ENSCHEDE Nederland
Geautoriseerde Audi Servicepartner	Ja



Volledig bewijs

Wagengegevens

Chassisnummer	WAUZZZ4M0HD011046
Typecode	Q7 qu TDI PH3.0 V6275 AB
Afleveringsdatum	2016-09-08

Inspectie

Datum	2019-03-26
Km-stand	64643 km
Werkordernummer	52961
Uitgevoerde extra werkzaamheden	<input checked="" type="checkbox"/> Brandstoffilter <input checked="" type="checkbox"/> Interieurluchtfiter <input checked="" type="checkbox"/> Reductiemiddel
Uitgevoerd van	Huiskes-Kokkeler Automobielbedrijven B.V Goudstraat 65 7554 NG HENGELO Nederland
Geautoriseerde Audi Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave service)

Vermelding door de werkplaats

Datum	2018-11-22
Km-stand	55369 km
90K9 cr01	
Uitgevoerd van	Huiskes-Kokkeler Automobielbedrijven B.V Goudstraat 65 7554 NG HENGELO Nederland
Geautoriseerde Audi Servicepartner	Ja