



## Volledig bewijs

---

### Wagengegevens

Chassisnummer	WAUZZZ4MXHD017470
Typecode	Q7 qu TDI PH3.0 V6190 A8
Afleveringsdatum	2016-12-01

---


### Inspectie met olie verversen (variabel)

Datum	2019-06-20
Km-stand	76839 km
Werkordernummer	474726
Uitgevoerde extra werkzaamheden	✓ Brandstoffilter ✓ Interieurluchtfiler ✓ Schuifdak
Uitgevoerd van	VERELLEN ANTWERPSEWEG, 73-75 2440 GEEL België
Geautoriseerde Audi Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave service)

---

### Olieservice (variabel)

Datum	2018-01-22
Km-stand	45748 km
Werkordernummer	387867
Uitgevoerde extra werkzaamheden	✓ Reductiemiddel
Uitgevoerd van	CEULEMANS HERENT BRUSSESESTEENWEG, 45 3020 HERENT België
Geautoriseerde Audi Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave service)



---

**Vermelding door de werkplaats**

Datum	2017-09-11
Km-stand	31022 km
Actie 93C2 uitgevoerd	
Uitgevoerd van	CEULEMANS HERENT BRUSSESESTEENWEG, 45 3020 HERENT België
Geautoriseerde Audi Servicepartner	Ja

---

**Inspectie met olie verversen (variabel)**

Datum	2017-09-11
Km-stand	31022 km
Werkordernummer	352512
Uitgevoerde extra werkzaamheden	✓ Reductiemiddel
Uitgevoerd van	CEULEMANS HERENT BRUSSESESTEENWEG, 45 3020 HERENT België
Geautoriseerde Audi Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave service)

---

**Aflevering Inspectie**

Datum	2016-10-03
Km-stand	10 km
Werkordernummer	2016011693
Uitgevoerd van	Autohaus Laimer Gesäusestraße 5-11 8940 Liezen Oostenrijk
Geautoriseerde Audi Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave service)

# Gewährleistungsnachweis

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.	WAUZZZ4MXHDO17470 37-5-6161 CVZ
Typ, Motorleistung, Getriebe, Herstellungsmontat/-jahr	OE3 4MB 4MBOE3 Q7 qu TDI PH3.0 V6190KW SNE LC9X XG AB CVZ
Motor- und Getriebekenn- buchstaben	X4A BOA F51 G1G H7M JOB DD7 G1D - 1G8 1XW 5RU 5SL TSB 3S1 3U7 QI6 1BH 9G7 1KQ 1LV 3FU 7MM
Lack-Nr., Innenausstattungs- Nr.	OY1 4UF 4X3 4F2 N7K 5TG
Mehrausstattungs-Nr.	9VS EOA OJN OYQ 2MA
Verbrauchswerte <sup>1)</sup>	

<sup>1)</sup> innerorts, außerorts, kombiniert (l/100km); CO<sub>2</sub>-Emission kombiniert (g/km). Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Insbesondere bei Sonderausstattungen, Zuladung, Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, Umwelteinflüssen und Fahrzeugzustand können sich im alltäglichen Fahrbetrieb abweichende Verbrauchswerte ergeben.

Die Werte sind nicht für alle Länderausführungen verfügbar. In diesem Fall sind die Felder mit Platzhaltern wie z. B. 99 9 ausgefüllt.

Datum der Auslieferung:

**Laimer Ges.m.b.H.**  
 Gesäusestraße 5-11  
 A-8940 Liezen

Stempel des ausliefernden Audi Betriebes



## Volledig bewijs

### Wagengegevens

Chassisnummer	WAUZZZ4MXHD017470
Typecode	Q7 qu TDI PH3.0 V6190 AB
Afleveringsdatum	2016-12-01

### Vermelding door de werkplaats

Datum	2017-09-11
Km-stand	31022 km
Actie 93C2 uitgevoerd	
Uitgevoerd van	CEULEMANS HERENT BRUSSESESTEENWEG, 45 3020 HERENT België
Geautoriseerde Audi Servicepartner	Ja

### Inspectie met olie verversen (variabel)

Datum	2017-09-11
Km-stand	31022 km
Werkordernummer	352512
Uitgevoerde extra werkzaamheden	✓ Reductiemiddel
Uitgevoerd van	CEULEMANS HERENT BRUSSESESTEENWEG, 45 3020 HERENT België
Geautoriseerde Audi Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave service)

### Aflevering Inspectie

Datum	2016-10-03
Km-stand	10 km
Werkordernummer	2016011693
Uitgevoerd van	Autohaus Laimer Gesäusestraße 5-11 8940 Liezen Austria
Geautoriseerde Audi Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave service)