



PORSCHE

Wagen afgeleverd

16-06-2019

Op

16

bij kilometerstand

21110017

bedrijfsnr.

Snelheidsmeter vervangen

Op

bij kilometerstand

211 0017
 Porsche Centrum
 Leusden B.V.
 Zuiderinslag 8
 3833 BP LEUSDEN
 Tel: 033-4949911


Stempel van de officiële dealer

Voertuiggegevens


| | |
|-------------------------------------------|-------------------|
| PROD. NUMMER PROD. NUMBER | 5062098 |
| FIN VIN | WP1ZZZ952GLB40546 |
| TYP TYPE | 958AB1 |
| MOTORB./GETR./B. ENG. CODE/TRANS. CODE | CTMA / ASB02 |
| VERTREBSFARBCODE SALESNO | AI |
| AUSSTATTUNGS CODE INTERIOR CODE | VC |
| FARB CODE COLOR CODE | 041 |

Onderhoudsbewijs (aankruisen wat van toepassing is)


Tussenbeurt
 Onderhoudsbeurt
 Bougies vervangen
 Motorolie vervangen
 Op 08-03-2017
 opdrachtnr. 62075
 bij kilometerstand 30289
 tegen vergoeding uitgevoerd.



Tussenbeurt
 Onderhoudsbeurt
 Bougies vervangen
 Motorolie vervangen
 Op 10-7-18
 opdrachtnr. 17197
 bij kilometerstand 27152
 tegen vergoeding uitgevoerd. P.B.



Tussenbeurt
 Onderhoudsbeurt
 Bougies vervangen
 Motorolie vervangen
 Op 14-08-2019
 opdrachtnr. 105738
 bij kilometerstand 87500
 tegen vergoeding uitgevoerd. S.v



Tussenbeurt
 Onderhoudsbeurt
 Bougies vervangen
 Motorolie vervangen
 Op _____
 opdrachtnr. _____
 bij kilometerstand _____
 tegen vergoeding uitgevoerd.

Stempel

Stempel

Tussenbeurt
 Onderhoudsbeurt
 Bougies vervangen
 Motorolie vervangen
 Op _____
 opdrachtnr. _____
 bij kilometerstand _____
 tegen vergoeding uitgevoerd.

Stempel

Tussenbeurt
 Onderhoudsbeurt
 Bougies vervangen
 Motorolie vervangen
 Op _____
 opdrachtnr. _____
 bij kilometerstand _____
 tegen vergoeding uitgevoerd.

Stempel

Bewijs van remvloeistofvervanging. De remvloeistof ten minste elke 2 jaar vervangen.

Remvloeistof vervangen

Op 08-03-2017

opdrachtnr. 62075

bij kilometerstand 30289
tegen vergoeding uitgevoerd.




Remvloeistof vervangen

Op 10-7-18

opdrachtnr. 17197

bij kilometerstand 57152
tegen vergoeding uitgevoerd. P.B.



Remvloeistof vervangen

Op _____

opdrachtnr. _____

bij kilometerstand _____
tegen vergoeding uitgevoerd.

Stempel

Remvloeistof vervangen

Op _____

opdrachtnr. _____

bij kilometerstand _____
tegen vergoeding uitgevoerd.

Stempel

Remvloeistof vervangen

Op _____

opdrachtnr. _____

bij kilometerstand _____
tegen vergoeding uitgevoerd.

Stempel

Remvloeistof vervangen

Op _____

opdrachtnr. _____

bij kilometerstand _____
tegen vergoeding uitgevoerd.


Stempel

Bewijs van situatierapport langetermijngarantie

De wagen wordt 2 jaar na aflevering en vervolgens alle 2 jaar – zonder bijkomende kosten voor de klant – gecontroleerd, zodat de rechten in het kader van de langetermijngarantie niet in gevaar komen.


Situatierapport na 2 jaar

opgesteld op 08-07-2017
bij kilometerstand 30289



Situatierapport na 4 jaar

opgesteld op 17-10-18
bij kilometerstand 57192



Situatierapport na 6 jaar

opgesteld op _____
bij kilometerstand _____

Stempel

Situatierapport na 8 jaar

opgesteld op _____
bij kilometerstand _____

Stempel

Situatierapport na 10 jaar

opgesteld op _____
bij kilometerstand _____

Stempel