



Fahrzeug ausgeliefert

18.02.2011

3m

6

bei km

112012

Betriebs-Nr.

Tachometerwechsel

am

bei km

**PORSCHE**  
Porsche Zentrum Hamburg Nord-West  
Porsche Niederlassung Hamburg GmbH  
Niederfeld 2 - 22529 Hamburg  
Tel.: 040 / 55 77 65 - 0 - Fax: 22  
www.porsche-hamburg.de  
Stempel des  
autorisierten Händlers

Stempel des  
autorisierten Händlers

### Fahrzeugdaten


531-0110 DE  
WPOZZZ **99ZBS735347**  
**997 610**

MA102- B CG130- 20

**LO41 AT**  
C00 025 248 250 342  
345 405 437 438 454  
475 537 610 621 635

Wartungsnachweis (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Zwischenwartung  
 Wartung  
 Zündkerzenwechsel  
 Prüfung/Wechsel Antriebsriemen  
 am 25.2.13  
 Auftrag Nr. 1637  
 bei km 72992  
 gegen Berechnung ausgeführt.



Zwischenwartung  
 Wartung  
 Zündkerzenwechsel  
 Prüfung/Wechsel Antriebsriemen  
 am 27-02-2015  
 Auftrag Nr. 4092  
 bei km 40285  
 gegen Berechnung ausgeführt.



Zwischenwartung  
 Wartung  
 Zündkerzenwechsel  
 Prüfung/Wechsel Antriebsriemen  
 am 02-08-2017  
 Auftrag Nr. 15448  
 bei km 63481  
 gegen Berechnung ausgeführt.



Zwischenwartung  
 Wartung  
 Zündkerzenwechsel  
 Prüfung/Wechsel Antriebsriemen  
 am 29-02-2019  
 Auftrag Nr. 33387  
 bei km 28329  
 gegen Berechnung ausgeführt.



Zwischenwartung  
 Wartung  
 Zündkerzenwechsel  
 Prüfung/Wechsel Antriebsriemen  
 am \_\_\_\_\_  
 Auftrag Nr. \_\_\_\_\_  
 bei km \_\_\_\_\_  
 gegen Berechnung ausgeführt.

Stempel

Zwischenwartung  
 Wartung  
 Zündkerzenwechsel  
 Prüfung/Wechsel Antriebsriemen  
 am \_\_\_\_\_  
 Auftrag Nr. \_\_\_\_\_  
 bei km \_\_\_\_\_  
 gegen Berechnung ausgeführt.

Stempel

### Nachweis über Bremsflüssigkeitswechsel

Die Bremsflüssigkeit mindestens alle 2 Jahre erneuern.

#### Bremsflüssigkeitswechsel

am 25.2.2013

Auftrag Nr. 1637

bei km 22992

gegen Berechnung ausgeführt.

**PORSCHE**

Porsche Zentrum Hamburg Nord-West

Porsche Nord

Neubauerstr. 2

20149 Hamburg

www.porsche-zentrum.de

Stempel

*D. Neumann*

#### Bremsflüssigkeitswechsel

am 27.08.2015

Auftrag Nr. 4092

bei km 40285

gegen Berechnung ausgeführt.

211 993

**PORSCHE**

Porsche Centrum

AMSTERDAM

Stempel

#### Bremsflüssigkeitswechsel

am 02.08.2017

Auftrag Nr. 15448

bei km 63481

gegen Berechnung ausgeführt.

211 993

**PORSCHE**

Porsche Centrum

AMSTERDAM

Stempel

#### Bremsflüssigkeitswechsel

am 29-2-2019

Auftrag Nr. 33387

bei km 78329

gegen Berechnung ausgeführt.

211 993

**PORSCHE**

Porsche Centrum

AMSTERDAM

Stempel

#### Bremsflüssigkeitswechsel

am \_\_\_\_\_

Auftrag Nr. \_\_\_\_\_

bei km \_\_\_\_\_

gegen Berechnung ausgeführt.

Stempel

#### Bremsflüssigkeitswechsel

am \_\_\_\_\_

Auftrag Nr. \_\_\_\_\_

bei km \_\_\_\_\_

gegen Berechnung ausgeführt.


Stempel

### Nachweis über Zustandsbericht Langzeitgarantie

Das Fahrzeug wird 2 Jahre nach Ablieferung und im Folgenden alle zwei Jahre – ohne zusätzliche Berechnung für den Kunden – überprüft, damit die Ansprüche im Rahmen der Langzeitgarantie nicht gefährdet werden.

#### Zustandsbericht nach 2 Jahren

erstellt am 15.2.13  
bei km 22952



#### Zustandsbericht nach 4 Jahren

erstellt am 27-08-2015  
bei km 40285



#### Zustandsbericht nach 6 Jahren

erstellt am 02-08-2017  
bei km 63481



#### Zustandsbericht nach 8 Jahren

erstellt am 25-2-2019  
bei km 78329



#### Zustandsbericht nach 10 Jahren

erstellt am \_\_\_\_\_

bei km \_\_\_\_\_

Stempel

Nachweis über Prüfung des Airbagsystems/Austausch von Bauteilen

Prüfung/Austausch

am 27-08-2015



Feld zum Einkleben der Herstellungsnummer nach Austausch von Bauteilen des Airbagsystems

Prüfung/~~Austausch~~

am 02-08-2017



Feld zum Einkleben der Herstellungsnummer nach Austausch von Bauteilen des Airbagsystems

Prüfung/Austausch

am 25-2-2019



Feld zum Einkleben der Herstellungsnummer nach Austausch von Bauteilen des Airbagsystems