



PORSCHE



### PCM

Porsche Communication Management



PORSCHE



### Cayenne S E-Hybrid

Aanzienend interieurbeeldje



PORSCHE



### Cayenne

Interieurbeeldje



PORSCHE



### Cayenne

Garantie & Onderhoud



PORSCHE

Wagen afgeleverd

7-1-2015

15  
bij kilometerstand

bedrijfsnr.

Snelheidsmeter vervangen

Op

bij kilometerstand




### Voertuiggegevens

PROD.NUMMER PROD NUMBER	3562173
FIN VIN	WP1ZZZ922GLA62883
TYP TYPE	92AAE1
MOTOR/KB./GETR.KB ENGL.CODE/TRANS.CODE	CGEA / A0504
VERTRIEBSFARB/CODE SALES/DI	2T
AUSSTATTUNGS/CODE EQUIP CODE	77
FARB/CODE COLOR/CODE	C9X

FIN / VIN



WP1ZZZ922GLA62883



Onderhoudsbewijs (aankruisen wat van toepassing is)

Tussenbeurt  
 Onderhoudsbeurt  
 Bougies vervangen  
 Motorolie vervangen  
Op 08-03-2018  
opdrachtnr. 22358  
bij kilometerstand 25.402 km  
tegen vergoeding uitgevoerd.



Tussenbeurt  
 Onderhoudsbeurt  
 Bougies vervangen  
 Motorolie vervangen  
Op 13-8-2019  
opdrachtnr. 38120  
bij kilometerstand 60618  
tegen vergoeding uitgevoerd.



Tussenbeurt  
 Onderhoudsbeurt  
 Bougies vervangen  
 Motorolie vervangen  
Op 16-11-2020  
opdrachtnr. 52867  
bij kilometerstand 72357  
tegen vergoeding uitgevoerd.



Tussenbeurt  
 Onderhoudsbeurt  
 Bougies vervangen  
 Motorolie vervangen  
Op \_\_\_\_\_  
opdrachtnr. \_\_\_\_\_  
bij kilometerstand \_\_\_\_\_  
tegen vergoeding uitgevoerd.

Stempel

Tussenbeurt  
 Onderhoudsbeurt  
 Bougies vervangen  
 Motorolie vervangen  
Op \_\_\_\_\_  
opdrachtnr. \_\_\_\_\_  
bij kilometerstand \_\_\_\_\_  
tegen vergoeding uitgevoerd.

Stempel

Tussenbeurt  
 Onderhoudsbeurt  
 Bougies vervangen  
 Motorolie vervangen  
Op \_\_\_\_\_  
opdrachtnr. \_\_\_\_\_  
bij kilometerstand \_\_\_\_\_  
tegen vergoeding uitgevoerd.

Stempel

**Bewijs van remvloeistofvervangng.** De remvloeistof ten minste elke 2 jaar vervangen.

Remvloeistof vervangen

Op 08-03-2018

opdrachtnr. 22585

bij kilometerstand 25.109 km  
tegen vergoeding uitgevoerd.



Remvloeistof vervangen

Op 16-11-2020

opdrachtnr. 52867

bij kilometerstand 72.857  
tegen vergoeding uitgevoerd.



Remvloeistof vervangen

Op \_\_\_\_\_

opdrachtnr. \_\_\_\_\_

bij kilometerstand \_\_\_\_\_  
tegen vergoeding uitgevoerd.

Stempel

Remvloeistof vervangen

Op \_\_\_\_\_

opdrachtnr. \_\_\_\_\_

bij kilometerstand \_\_\_\_\_  
tegen vergoeding uitgevoerd.

Stempel

Remvloeistof vervangen

Op \_\_\_\_\_

opdrachtnr. \_\_\_\_\_

bij kilometerstand \_\_\_\_\_  
tegen vergoeding uitgevoerd.

Stempel

Remvloeistof vervangen

Op \_\_\_\_\_

opdrachtnr. \_\_\_\_\_

bij kilometerstand \_\_\_\_\_  
tegen vergoeding uitgevoerd.

Stempel

### Bewijs van situatierapport langetermijngarantie

De wagen wordt 2 jaar na aflevering en vervolgens alle 2 jaar – zonder bijkomende kosten voor de klant – gecontroleerd, zodat de rechten in het kader van de langetermijngarantie niet in gevaar komen.

Situatierapport na 2 jaar

opgesteld op 08-03-2018  
bij kilometerstand 25.102



Situatierapport na 4 jaar

opgesteld op 16-11-2020  
bij kilometerstand 92859



Situatierapport na 6 jaar

opgesteld op \_\_\_\_\_  
bij kilometerstand \_\_\_\_\_

Stempel

Situatierapport na 8 jaar

opgesteld op \_\_\_\_\_  
bij kilometerstand \_\_\_\_\_



Stempel

Situatierapport na 10 jaar

opgesteld op \_\_\_\_\_  
bij kilometerstand \_\_\_\_\_

Stempel

**Servicehandelingen**

Aanduiding* <u>AG02</u> Op <u>4-5-2016</u> uitgevoerd. Bedrijfsnr. <u>211</u> <u>993</u>		Aanduiding* <u>WH-13</u> Op <u>08-03-2018</u> uitgevoerd. Bedrijfsnr. <u>993</u>	
Aanduiding* _____ Op _____ uitgevoerd. Bedrijfsnr. _____ Stempel		Aanduiding* _____ Op _____ uitgevoerd. Bedrijfsnr. _____ Stempel	
Aanduiding* _____ Op _____ uitgevoerd. Bedrijfsnr. _____ Stempel		Aanduiding* _____ Op _____ uitgevoerd. Bedrijfsnr. _____ Stempel	
Aanduiding* _____ Op _____ uitgevoerd. Bedrijfsnr. _____ Stempel		Aanduiding* _____ Op _____ uitgevoerd. Bedrijfsnr. _____ Stempel	