

PORSCHE



Macan
Good on the water - best-in-class

PORSCHE



Macan
Start up way - tekenen handhaving

PORSCHE



Macan
Garantie & Onderhoud

PORSCHE



Radio Equipment
Good to know



Wagen afgeleverd

Op 05-10-2017


-13-
bij kilometerstand

21115119
bedrijfsnr.

Snelheidsmeter vervangen

Op _____

_____ bij kilometerstand



Voertuiggegevens

PROD.NUMMER PROD.NUMBER	5978908
FIN VIN	WP1ZZ95ZHLB08002
TYP TYPE	958AA1
MOTOR/KB./GETR./KB ENGL.CODE./TRAVEL.CODE	CYPA / A5803
VERTREBSFARBCODE SALESNO	0Q
AUSSTATTUNGSCODE INTERIOR CODE	VC
FARBCODE COLORCODE	C9A



FIN / VIN

Onderhoudsbewijs (aankruisen wat van toepassing is)

Tussenbeurt
 Onderhoudsbeurt
 Bougies vervangen
 Motorolie vervangen
 Op 16-2-18
 opdracht nr. 15453
 bij kilometerstand 9791
 tegen vergoeding uitgevoerd. *P.B.*

211 519
 PORSCHE
 Centrum
 Twente
 Vonderweg 33
 7468 DC ENTER
 Tel: 0547-384911
 Stempel

Tussenbeurt
 Onderhoudsbeurt
 Bougies vervangen
 Motorolie vervangen
 Op 20-05-2018
 opdracht nr. 16648
 bij kilometerstand 20431
 tegen vergoeding uitgevoerd.

211 519
 PORSCHE
 Centrum
 Twente
 Vonderweg 33
 7468 DC ENTER
 Tel: 0547-384911
 Stempel

Tussenbeurt
 Onderhoudsbeurt
 Bougies vervangen
 Motorolie vervangen
 Op 23.07.19
 opdracht nr. 27460
 bij kilometerstand 46826
 tegen vergoeding uitgevoerd.

211 6501
 PORSCHE
 P.C.E.
 EINDHOVEN
 Stempel

Tussenbeurt
 Onderhoudsbeurt
 Bougies vervangen
 Motorolie vervangen
 Op 23/05/2019
 opdracht nr. 30153
 bij kilometerstand 10875
 tegen vergoeding uitgevoerd.

211 6501
 PORSCHE
 P.C.E.
 EINDHOVEN
 Stempel

Tussenbeurt
 Onderhoudsbeurt
 Bougies vervangen
 Motorolie vervangen
 Op 12-03-2020
 opdracht nr. 3666
 bij kilometerstand 85275
 tegen vergoeding uitgevoerd.

211 6501
 PORSCHE
 P.C.E.
 EINDHOVEN
 Stempel

Tussenbeurt
 Onderhoudsbeurt
 Bougies vervangen
 Motorolie vervangen
 Op _____
 opdracht nr. _____
 bij kilometerstand _____
 tegen vergoeding uitgevoerd.

Stempel

Bewijs van remvloeistofvervangning. De remvloeistof ten minste elke 2 jaar vervangen.

Remvloeistof vervangen

Op 23/05/2014

opdrachtnr. 30153

bij kilometerstand 60895
tegen vergoeding uitgevoerd.



Stempel

Remvloeistof vervangen

Op _____

opdrachtnr. _____

bij kilometerstand _____
tegen vergoeding uitgevoerd.

Stempel

Remvloeistof vervangen

Op _____

opdrachtnr. _____

bij kilometerstand _____
tegen vergoeding uitgevoerd.

Stempel

Remvloeistof vervangen

Op _____

opdrachtnr. _____

bij kilometerstand _____
tegen vergoeding uitgevoerd.

Stempel

Remvloeistof vervangen

Op _____

opdrachtnr. _____

bij kilometerstand _____
tegen vergoeding uitgevoerd.

Stempel

Remvloeistof vervangen

Op _____

opdrachtnr. _____

bij kilometerstand _____
tegen vergoeding uitgevoerd.

Stempel

Bewijs van situatierapport langetermijngarantie

De wagen wordt 2 jaar na aflevering en vervolgens alle 2 jaar – zonder bijkomende kosten voor de klant – gecontroleerd, zodat de rechten in het kader van de langetermijngarantie niet in gevaar komen.

Situatierapport na 2 jaar

opgesteld op 23/05/2019

bij kilometerstand 60.875



Situatierapport na 4 jaar

opgesteld op _____

bij kilometerstand _____

Stempel

Situatierapport na 6 jaar

opgesteld op _____

bij kilometerstand _____

Stempel

Situatierapport na 8 jaar

opgesteld op _____

bij kilometerstand _____

Stempel

Situatierapport na 10 jaar

opgesteld op _____

bij kilometerstand _____

Stempel