



911 Carrera, 911 Targa

Betriebsanleitung



911 Carrera, 911 Targa

Betriebsanleitung - Die Karosserie



Garantie & Wartung



Porsche Assistance

Mobilitätsgarantie



Ihr Fahrzeug

Fahrzeug ausgeliefert

am

- 10 -

bei km

11 50 190

Handelspartner-Nr.

PORSCHE
Porsche Zentrum Stuttgart
Porsche Niederlassung Stuttgart GmbH
Porscheplatz 9
70435 Stuttgart

Stempel des
autorisierten Händlers

18

PROD.NUMMER PROD. NUMBER	2276549
FIN VIN	WP0ZZ99ZHS112836
TYP TYPE	991420
MOTORIS./GETR.NB ENG.CODE/TRANS.CODE	DCH / CG140
VERTRIEBSFARBCODE SALESNO	N0
AUSSTATTUNGSCODE EQUIP CODE	AZ
FARBCODE COLOR CODE	M7S
	
991701180 00	

Wartungsnachweis (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Verkaufsdurchsicht durchgeführt
(ohne Berechnung)


am 03-05-2016
Auftrag Nr. 4350
bei km 8

Ja / Nein

- Ölservice
 Inspektion
- Bremsflüssigkeit erneuert
 Zündkerzen erneuert
 Luftfilter erneuert
 Kraftstofffilter entwässert
 Kraftstofffilter erneuert
 Antriebsriemen geprüft
 Antriebsriemen erneuert
 Rollendichtmittel erneuert
 Getriebeöl erneuert
 Öl Achsantrieb erneuert

am 16-05-2018
Auftrag Nr. 20464
bei km 32392

PORSCHE
Porsche Zentrum Stuttgart
Porsche Niederlassung
Stuttgart GmbH
Porscheplatz 9
70435 Stuttgart
Stempel 25



Ja / Nein

- Ölservice
 Inspektion
- Bremsflüssigkeit erneuert
 Zündkerzen erneuert
 Luftfilter erneuert
 Kraftstofffilter entwässert
 Kraftstofffilter erneuert
 Antriebsriemen geprüft
 Antriebsriemen erneuert
 Rollendichtmittel erneuert
 Getriebeöl erneuert
 Öl Achsantrieb erneuert

am 06-05-2020
Auftrag Nr. 51939
bei km 52.822

Autobedrijf T. van den Akker BV
Postbus 35, 5680 AA BEST
Tel: 0031- (0)499-331 881
Fax: 0031- (0)499-331 880

Nachweis über Zustandsbericht Langzeitgarantie

Das Fahrzeug wird 2 Jahre nach Ablieferung und im Folgenden alle 2 Jahre – ohne zusätzliche Berechnung für den Kunden – überprüft, damit die Ansprüche im Rahmen der Langzeitgarantie nicht gefährdet werden.

Zustandsbericht nach 2 Jahren

erstellt am 16.05.2010

bei km 20564

Handelspartner-Nr. 211-350



Zustandsbericht nach 8 Jahren

erstellt am _____

bei km _____

Handelspartner-Nr. _____ Stempel

Zustandsbericht nach 4 Jahren

erstellt am _____

bei km _____

Handelspartner-Nr. _____ Stempel

Zustandsbericht nach 10 Jahren

erstellt am _____

bei km _____

Handelspartner-Nr. _____ Stempel

Zustandsbericht nach 6 Jahren

erstellt am _____

bei km _____

Handelspartner-Nr. _____ Stempel

Serviceaktionen

Bezeichnung* AH 01
 am 01-06-2017
 durchgeführt.
 Handelspartner-Nr. 211-350



Bezeichnung* _____
 am _____
 durchgeführt.
 Handelspartner-Nr. _____

Stempel

Bezeichnung* _____
 am _____
 durchgeführt.
 Handelspartner-Nr. _____

Stempel

Bezeichnung* _____
 am _____
 durchgeführt.
 Handelspartner-Nr. _____

Stempel

* Nebenstraße

Bezeichnung* WG 47
 am 01-06-2017
 durchgeführt.
 Handelspartner-Nr. 211-350



Bezeichnung* _____
 am _____
 durchgeführt.
 Handelspartner-Nr. _____

Stempel

Bezeichnung* _____
 am _____
 durchgeführt.
 Handelspartner-Nr. _____

Stempel

Bezeichnung* _____
 am _____
 durchgeführt.
 Handelspartner-Nr. _____

Stempel

Serviceakti

Bezeichnung
 am
 durchgeführt

Handelspart
 Bezeichnung
 am
 durchgeführt

Handelspart
 Bezeichnung
 am
 durchgeführt

Handelspart
 Bezeichnung
 am
 durchgeführt