



## Voertuig Historie Rapport



16-09-2022

# Porsche Cayman S

Coupe  
Grijs

Kenteken: 39TZRZ

Benzine  
Motorinhoud: 3387 cm<sup>3</sup>  
Motorvermogen: 217 kw / 295 pk

CO2 uitstoot gecombineerd: 254 g/km



Geïmporteerd voertuig



Aantal gerapporteerde kilometerstanden: 4



Aantal keuringen gerapporteerd: 14



Totaal aantal vermeldingen: 30

### Snelle check

#### Mogelijke voertuigschade

Op basis van de Wacht op Keuren (WOK) status is er geen mogelijke voertuigschade gevonden door CARFAX



#### APK

Geen bijzonderheden gevonden, nog minimaal 6 maanden geldige keuring



#### Veiligheidsrisico's

Op dit moment zijn er geen terugroepacties vanuit de fabrikant gemeld



#### Wereldwijde database zoekopdracht

Dit is een geïmporteerd voertuig. U kunt wellicht meer informatie ophalen op basis van het chassisnummer. Voor vragen over geïmporteerde voertuigen verwijzen wij u naar [link](#).



#### Taxi

Niet als taxi gebruikt



Een CARFAX Voertuig Historie Rapport is gebaseerd op informatie afkomstig van haar leveranciers. Het is mogelijk dat er buiten de vermeldingen op dit rapport nog meer vermeldingen, inclusief negatieve, van toepassing zijn op het voertuig welke niet aan CARFAX gerapporteerd zijn. Gebruik het CARFAX Voertuig Historie Rapport dan ook als een belangrijke tool, tezamen met andere hulpmiddelen zoals een keuring en testrit om een zo goed mogelijke keuze te maken bij de aankoop van een gebruikte auto.

### Highlights

#### Gebruikers

6

vorige gebruikers

Particuliere eigenaren: 6  
Niet-particuliere eigenaren: 0

#### Keuringen



Laatste keuring: 31-03-2022

APK-vervaldatum: 11-04-2023

#### Leeftijd voertuig

jaren  
17

Eerste tenaamstelling: 05-09-2005

## Voertuig Historie

Datum	KM-stand	Activiteit
19-05-2022		Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf.
31-03-2022		Gekeurd in Nederland
17-03-2021		Gekeurd in Nederland De volgende onderdelen zijn hierbij noodzakelijk gerepareerd: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ruitensproeierinstallatie werkt niet</li> <li>■ Stadslicht werkt niet (goed)</li> </ul> <p>Hierbij is een adviespunt afgegeven voor onderdelen welke waarschijnlijk binnen 1 jaar aan herstel of reparatie toe zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm</li> </ul>
<p><b>i</b> Na afloop van iedere Algemene Periodieke Keuring (APK) wordt er een keuringsrapport uitgegeven welke alle details bevat. Adviespunten zijn gebreken die nú nog niet tot een afkeuring leiden, maar die wel binnenkort moeten worden vervangen of gerepareerd. Als het voertuig is afgekeurd is, staan er afkeurpunten op het rapport. Reparatiepunten zijn onderdelen die noodzakelijk vervangen zijn tijdens de keuring om tot een positief resultaat te komen. CARFAX stelt al deze gedetailleerde punten ter beschikking in haar rapporten. Oudere reparatieadviezen die niet terugkeren in een daaropvolgende keuring, mogen als gerepareerd beschouwd.</p>		
26-03-2020		Gekeurd in Nederland
28-03-2019		Gekeurd in Nederland Hierbij is een adviespunt afgegeven voor onderdelen welke waarschijnlijk binnen 1 jaar aan herstel of reparatie toe zijn: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm</li> </ul>
10-04-2018		Gekeurd in Nederland
28-03-2017		Gekeurd in Nederland
06-05-2016		Nieuwe eigenaar type: particulier. Voertuig geregistreerd door particulier.
13-04-2016	60.770	Auto te koop aangeboden op AutoTrack <a href="http://www.autotrack.nl">www.autotrack.nl</a>
09-04-2016		Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf.
06-04-2016		Gekeurd in Nederland
12-02-2015		Gekeurd in Nederland
11-04-2014		Nieuwe eigenaar type: particulier. Voertuig geregistreerd door particulier. Gekeurd in Nederland
03-04-2014		Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf.
08-03-2014		Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf.
11-02-2014	45.000	Auto te koop aangeboden op AutoTrack <a href="http://www.autotrack.nl">www.autotrack.nl</a>
27-01-2014		Gekeurd in Nederland
10-02-2012		Nieuwe eigenaar type: particulier. Voertuig geregistreerd door particulier.
08-02-2012		Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf.
07-02-2012		Gekeurd in Nederland
14-07-2011		Gekeurd in Nederland
02-07-2010		Nieuwe eigenaar type: particulier. Voertuig geregistreerd door particulier.
01-07-2010		Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf.
30-06-2010		Gekeurd in Nederland

Datum	KM-stand	Activiteit
28-07-2009		Gekeurd in Nederland
30-03-2009		Nieuwe eigenaar type: particulier. Voertuig geregistreerd door particulier.
31-08-2008	6.484	Auto te koop aangeboden op AutoTrack <a href="http://www.autotrack.nl">www.autotrack.nl</a>
28-04-2008	5.349	Auto te koop aangeboden op AutoTrack <a href="http://www.autotrack.nl">www.autotrack.nl</a>
13-03-2007		Geïmporteerd uit Duitsland naar Nederland Geregistreerd in Nederland met kenteken 39TZRZ Nieuwe eigenaar type: particulier. Voertuig geregistreerd door particulier.
05-09-2005		Eerste registratie internationaal

Gebaseerd op data die is gekoppeld aan 18 Europese landen en Noord-Amerika

## Technische informatie

### Milieu en verbruik

CO2 uitstoot gecombineerd (g/km):	254
Brandstofverbruik gecombineerd (l/100 km):	10.6

### Gewicht

Gewicht rijklaar (kg):	1415
------------------------	------

### Dimensies

Length (mm):	4340
Wielbasis (mm):	2420

### Overige informatie

Europese voertuigcategorie:	M1
Aantal zitplaatsen:	2
Aantal deuren:	2

Deze informatie wordt u aangeboden door CARFAX

## CARFAX verklarende woordenlijst

### Aantal afgelezen kilometerstanden

De kilometerstand zoals gerapporteerd aan CARFAX. Een groot aantal kilometerstanden helpt bij het bepalen of de kilometerstand correct is.

### Aantal vermeldingen

Een CARFAX vermelding refereert naar een specifieke activiteit in de historie van een voertuig. Hoe jonger het voertuig, hoe minder vermeldingen er dan ook zullen zijn. CARFAX werkt continue aan het verzamelen van meer vermeldingen voor ieder voertuig om het rapport completer te kunnen maken.

### Aantal vorige keuringen

Periodieke keuring van een voertuig om te bepalen of deze voldoet aan alle eisen rondom veiligheid, emissie en registratie.

### CO2 uitstoot

CO2 is een afkorting voor koolstofdioxide, een gas dat wordt uitgestoten door voertuigen met een verbrandingsmotor. De hoeveelheid uitgestoten CO2 is een indicator van de hoeveelheid brandstof die door het voertuig wordt verbrand. De hoeveelheid CO2 wordt gemeten in gram per gereden kilometer.

### Chassisnummer (VIN)

VIN is een afkorting voor Voertuig Identificatie Nummer. Dit is een unieke sleutel voor iedere personen- en bedrijfswagen gebouwd na 1981. Het bevat een mix van 17 letters en nummers. Beschouw het als een vingerafdruk voor uw voertuig - u zult nooit twee gelijken vinden maar ze hebben altijd dezelfde omvang.

### Gebruikers

Het exclusieve CARFAX eigenaarshistorie gedeelte geeft inzicht in het aantal daadwerkelijke vorige eigenaren, we spreken hier van gebruikers. Hierbij worden kortlopende mutaties uitgesloten, zoals uitgevoerd door (groot-)handelaren. Voertuigen met een gering aantal vorige gebruikers, kennen over het algemeen een hogere restwaarde, ongeacht het aantal verhandelingen van het voertuig.

**Geïmporteerd voertuig**

Een voertuig geïmporteerd uit een ander land

**Keuringen**

Periodieke keuring van een voertuig om te bepalen of deze voldoet aan alle eisen rondom veiligheid, emissie en registratie.

**Leeftijd voertuig**

De leeftijd van het voertuig is berekend vanaf het moment dat het voertuig voor het eerst in gebruik is genomen (eerste registratiedatum internationaal).

**Modeljaar**

Deze wordt opgegeven door de fabrikant en is meestal het jaar dat het voertuig is gebouwd. Wanneer het modeljaar niet op het CARFAX rapport verschijnt, is dit omdat de fabrikant deze waarde niet heeft opgenomen in het chassisnummer. Het modeljaar kan over het algemeen worden beschouwd als het bouwjaar.

**Mogelijke schade**

Bij een aanrijding met zware voertuigschade wordt een melding in het RDW-kentekenregister gezet dat het voertuig niet meer op de openbare weg mag rijden. Politie en schade-experts van verzekeringsmaatschappijen kunnen een schademelding aan de RDW doorgeven. De verzekeringsplicht, APK-plicht en motorrijtuigenbelasting lopen door. Om weer met het voertuig op de weg te mogen rijden, moet het voertuig gekeurd worden bij de RDW. De periode tussen de aanrijding en de RDW-keuring heet Wacht op Keuren (WOK). De lengte van deze periode kan een indicatie zijn voor de zwaarte van een mogelijke schade. Deze periode wordt in het CARFAX-rapport weergegeven.

**Snelle check**

Dit is een samenvatting van de informatie uit onze geavanceerde databases om voor dit voertuig de historie te bepalen omtrent diefstal, de-montage, import en het gebruik ervan. Deze samenvatting is gebaseerd op alle informatiebronnen welke aan CARFAX leveren. Het is altijd mogelijk dat er meer informatie beschikbaar is over dit voertuig welke niet aan CARFAX geleverd is.

**Wereldwijde database zoekopdracht**

CARFAX koppelt haar voertuigen hoofdzakelijk via het unieke 17-karakter tellende chassisnummer, welke uniform is voor alle personenwagens vanaf 1981. Voertuig Historie Rapporten zijn samengesteld op basis van informatieleveringen aan CARFAX, afkomstig van duizenden uiteenlopende bronnen uit de USA, Canada en de meeste Europese landen. CARFAX' unieke competentie om grensoverstijgende voertuigbewegingen bloot te leggen, helpt u risico's te voorkomen bij de aankoop van een gebruikte auto. Met de meest uitgebreide voertuig historie database en meer dan 30 jaar ervaring is CARFAX de enige wereldwijd opererende voertuig historie aanbieder en marktleider.