


POESCHE
 Inspectie (A-markten)
 911 Carrera / S / 911 Turbo / S / 718 Boxster / Cayman
 Vanaf modeljaar 2017

Naam		Datum	26-02-21
Kenteken	164LET	Ins-straat	63441
Voorrij-identificatie-nummer	WPO2Z796295133432	Opleiding	61929

Inspectie 14 30.000, 60.000, 90.000, 120.000 km / 20.000, 40.000, 60.000, 80.000 mijl enz.
 (Beschrijving van afzonderlijke onderhoudsproducten zie separaat beschikbaar PMS-informatiesysteem.)

Opmerking Als de kilometerstand voor een inspectie niet wordt bereikt, wordt daarbij na 2 jaar een inspectie worden uitgevoerd.
 Het bijgeleverde certificaat omvat alle noodzakelijke technische samenstellende delen van het voertuig. Het certificaat wordt afgegeven samen met de reparatie, een kopie en inclusief een certificaat van afgeleverde reparatie.

0 km / 120.000 mijl / elke 12 jaar	1 / S
20 km / 90.000 mijl / elke 4 jaar	1 / S
40 km / 60.000 mijl / elke 6 jaar	1 / S
60 km / 40.000 mijl / elke 8 jaar	1 / S
80 km / 20.000 mijl / elke 2 jaar	1 / S



08/15

WKD 902 00 91 17

Porsche, het Porsche embleem, 911, Carrera, 918 Spyder, Boxster, Cayman, Cayenne, Macan, Panamera, Targa, PDK, PCCB, PCM, FSM, Equipment, triptonic en overige aanduidingen zijn gedeponeerde merken van Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Printed in Germany.

Nadruk, ook gedeeltelijk, en vervoevoudiging in enige vorm of op enige wijze uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
D-70435 Stuttgart
Germany



Wagengegevens

PROD.NUMMER	2670726
FIN	WPOZZ99ZH6133432
WI	991520
TYP	DCH / CG140
MOTORIG/GET/LAB	
ENG/CODZ/TRANS CODE	
SALENO	
VERTREBSFARB CODE	2T
AUSSTATTUNGS CODE	SZ
INTROD CODE	
FARB CODE	CSX
GEWICHTS CODE	

202	4176
Porsche Centre Achterhoek	
Ulmerlaar 200 B	
78-332 03 22, 41 811	
P.O. Box 100, 7832 AB, 41 912	
http://www.porsche.nl	

Wagen afgeleverd

op 16.03.2016

op

- 8 -

bij km

204176

Bedrijfsnr.

Onderhoudsbewijs (aankruisen wat van toepassing is)

Afleveringsinspectie uitgevoerd
(kosteloos)

op _____
Oprichtnr. _____
bij km _____

Ja / Nee


Olieservice
Inspectie

- Remvloeistof ververs
- Bougies vangen
- Luchtfiler vangen
- Water uit brandstoffiler afgetapt
- Brandstoffiler vangen
- Aandrijfriem gecontroleerd
- Aandrijfriem vangen
- Bandenaflichtmiddel vangen
- Transmissieolie ververs
- Olie asaandrijving ververs
- _____
- _____

op 08/03/2020

Oprichtnr. 95368

bij km 20780



Stempel

Ja / Nee

Olieservice
Inspectie

- Remvloeistof ververs
- Bougies vangen
- Luchtfiler vangen
- Water uit brandstoffiler afgetapt
- Brandstoffiler vangen
- Aandrijfriem gecontroleerd
- Aandrijfriem vangen
- Bandenaflichtmiddel vangen
- Transmissieolie ververs
- Olie asaandrijving ververs
- Remblokken Vervangen
- Remblokken Afdruiven
- _____
- _____

op 12/3/2020

Oprichtnr. _____

bij km 52.203

PORSCHÉ
Service
De Smet Denderleeuw
053/86197 78

zaamheden moeten op bepaalde tijden en/of na
len worden uitgevoerd, om een storingvrije
ragen te waarborgen.

ar kan u in detail uitleggen welke extra
n het kader van de onderhoudsbeurten bij uw
rden uitgevoerd.

n onderhoudsintervallen en onderhoudswerk-
voor normale gebruiksomstandigheden.



gen dienen luchtfilterelementen vaker te
rd en indien nodig te worden vangen.
rk vervuilde wegen moeten de koelers
aan de voorzijde regelmatig worden
nodig worden gereinigd.

an, koppeling, remvoeringen en remschijven
van de motorolie, de transmissieolie en de
afhankelijk van de rijstijl en wordt beïnvloed
somstandigheden (bijvoorbeeld bij gebruik
deze onderdelen zo nodig al eerder
ingen of ververs.

Onderhoudsbewijs (aankruisen wat van toepassing is)

Onderhoudsbewijs (aankruisen)

Ja / Nee	Olieservice Inspectie	Ja / Nee	Olieservice Inspectie	Ja / Nee	Olieservice Inspectie
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Remvloeistof ververs	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Remvloeistof ververs	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Remvloeistof ververs
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Bougies vervangen	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Bougies vervangen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bougies vervangen
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Luchtfilter vervangen	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Luchtfilter vervangen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Luchtfilter vervangen
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Water uit brandstoffilter afgetapt	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Water uit brandstoffilter afgetapt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Water uit brandstoffilter afgetapt
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Brandstoffilter vervangen	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Brandstoffilter vervangen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Brandstoffilter vervangen
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Aandrijfriem gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Aandrijfriem gecontroleerd	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Aandrijfriem gecontroleerd
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Aandrijfriem vervangen	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Aandrijfriem vervangen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Aandrijfriem vervangen
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Bandenafdichtmiddel vervangen	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Bandenafdichtmiddel vervangen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bandenafdichtmiddel vervangen
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Transmissieolie ververs	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Transmissieolie ververs	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Transmissieolie ververs
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Olie asaandrijving ververs	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Olie asaandrijving ververs	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Olie asaandrijving ververs
			<i>4-wielolie ververs</i>		
op <i>27-7-2021</i>		op <i>29-07-2022</i>		op _____	
Opdrachtnr. <i>61829</i>		Opdrachtnr. <i>16315</i>		Opdrachtnr. _____	
bij km <i>6384</i>		bij km <i>88591</i>		bij km _____	



Stempel


Stempel

Bewijs van situatierapport langetermijngarantie

De wagen wordt 2 jaar na aflevering en vervolgens om de 2 jaar – zonder bijkomende kosten voor de klant – gecontroleerd, zodat de rechten in het kader van de langetermijngarantie niet in gevaar komen.

Situatierapport na 2 jaar

opgesteld op 08/05/2020
bij km 26287
Bedrijfsnr. 108325



Situatierapport na 8 jaar

opgesteld op _____
bij km _____
Bedrijfsnr. _____ Stempel _____

Situatierapport na 4 jaar

opgesteld op 27-7-2021
bij km 63841
Bedrijfsnr. 2110993




Situatierapport na 10 jaar

opgesteld op _____
bij km _____
Bedrijfsnr. _____ Stempel _____

Situatierapport na 6 jaar

opgesteld op 29-07-2022
bij km 88581
Bedrijfsnr. 200/997



Bewijs voor het vervangen van


Systeem/regelapparaat _____
Onderdeelnummer _____
Serienummer _____
Aanduiding databestand _____
bij km _____
op _____
Bedrijfsnr. _____
Systeem/regelapparaat _____
Onderdeelnummer _____
Serienummer _____
Aanduiding databestand _____
bij km _____
op _____
Bedrijfsnr. _____
Systeem/regelapparaat _____
Onderdeelnummer _____
Serienummer _____
Aanduiding databestand _____
bij km _____
op _____
Bedrijfsnr. _____

* Code van handeling




Servicehandelingen

Aanduiding* At101
Op 31314
uitgevoerd.
Bedrijfsnr. 4486




Aanduiding* WJ90
Op 27-7-2021
uitgevoerd.
Bedrijfsnr. 2110993

Aanduiding* W630
Op 31314
uitgevoerd.
Bedrijfsnr. 4486




Aanduiding* _____
Op _____
uitgevoerd.
Bedrijfsnr. _____
Stempel _____

Aanduiding* W642
Op 31314
uitgevoerd.
Bedrijfsnr. 4486



Aanduiding* _____
Op _____
uitgevoerd.
Bedrijfsnr. _____
Stempel _____

Aanduiding* W647
Op 31314
uitgevoerd.
Bedrijfsnr. 4486



Aanduiding* _____
Op _____
uitgevoerd.
Bedrijfsnr. _____
Stempel _____

Servicehandelingen

Aanduiding* _____
Op _____
uitgevoerd.
Bedrijfsnr. _____

Aanduiding* _____
Op _____
uitgevoerd.
Bedrijfsnr. _____

Aanduiding* _____
Op _____
uitgevoerd.
Bedrijfsnr. _____

Aanduiding* _____
Op _____
uitgevoerd.
Bedrijfsnr. _____