







Cayenne

Goed om te weten - instructie



Wagen afgeleverd

11-07-2018


op

15

bij km

2116501

Bedrijfsnr.



Wagengegevens

PROD.NUMMER PROD.NUMBER	3291544
FIN VIN	WP1ZZZ9YZKDA47007
TYP TYPE	9YAAE1
MOTOR/KB./GETR.KB ENG.CODE/TRANS.CODE	DCBE / TMZ
VERTRIEBSFARBCODE SALESNO.	4A4A
AUSSTATTUNGSCODE INTERIOR CODE	HT
FARBCODE COLORCODE	M5E

9Y0.010.009.A


Onderhoudsbewijs (aankruisen wat van toepassing is)

Afleveringsinspectie uitgevoerd
(kosteloos)

op 06-07-2018

Opdrachtnr. 23211

bij km 10



Stempel

Ja / Nee


☒ ☐ Olieservice
☒ ☐ Inspectie

☐ ☒ Remvloeistof ververs
☐ ☒ Bougies vervangen
☐ ☒ Luchtfilter vervangen
☐ ☒ Water uit brandstoffilter afgetapt
☐ ☒ Brandstoffilter vervangen
☐ ☒ Aandrijfriem gecontroleerd
☐ ☒ Aandrijfriem vervangen
☐ ☒ Bandenafdichtmiddel vervangen
☐ ☒ Transmissieolie ververs
☐ ☒ Olie asaandrijving ververs

op 1-11-2019

Opdrachtnr. 33785

bij km 32048



Stempel

Ja / Nee


☒ ☐ Olieservice
☒ ☐ Inspectie

☒ ☐ Remvloeistof ververs
☒ ☐ Bougies vervangen
☐ ☒ Luchtfilter vervangen
☐ ☒ Water uit brandstoffilter afgetapt
☐ ☒ Brandstoffilter vervangen
☐ ☒ Aandrijfriem gecontroleerd
☐ ☒ Aandrijfriem vervangen
☐ ☒ Bandenafdichtmiddel vervangen
☒ ☐ Transmissieolie ververs
☐ ☒ Olie asaandrijving ververs

op 24-08-2021

Opdrachtnr. 52 536

bij km 65912



Stempel

Bewijs van situatierapport langetermijngarantie


De wagen wordt 2 jaar na aflevering en vervolgens om de 2 jaar gecontroleerd, zodat de rechten in het kader van de langetermijngarantie niet in gevaar komen.

Situatierapport na 2 jaar

opgesteld op 24-09-2021

bij km 65912

Bedrijfsnr. 211 6501



Situatierapport na 8 jaar

opgesteld op _____

bij km _____

Bedrijfsnr. _____

Stempel

Situatierapport na 4 jaar

opgesteld op _____

bij km _____

Bedrijfsnr. _____

Stempel

Situatierapport na 10 jaar

opgesteld op _____

bij km _____

Bedrijfsnr. _____

Stempel

Situatierapport na 6 jaar

opgesteld op _____

bij km _____

Bedrijfsnr. _____

Stempel

Bewijs voor het vervang

Systeem/regelapparaat _____

Onderdeelnummer _____

Serienummer _____

Aanduiding databestand _____

bij km _____

op _____

Bedrijfsnr. _____

Systeem/regelapparaat _____

Onderdeelnummer _____

Serienummer _____

Aanduiding databestand _____

bij km _____

op _____

Bedrijfsnr. _____

Systeem/regelapparaat _____

Onderdeelnummer _____

Serienummer _____

Aanduiding databestand _____

bij km _____


op _____

Bedrijfsnr. _____


Servicehandelingen

* Code van handeling


Aanduiding* AJ10
Op 07-03-2019
uitgevoerd.
Bedrijfsnr. 211 6501



Aanduiding* wkkz
Op 16-10-2020
uitgevoerd.
Bedrijfsnr. 6501




Aanduiding* L/Mjg
Op 1-7-22
uitgevoerd.
Bedrijfsnr. 211 6501




Aanduiding* _____
Op _____
uitgevoerd.
Bedrijfsnr. _____

Stempel

Aanduiding* wkc6
Op 1-11-2019
uitgevoerd.
Bedrijfsnr. 2116501



Aanduiding* LKBP
Op 16-10-2020
uitgevoerd.
Bedrijfsnr. 6501



Aanduiding* _____
Op _____
uitgevoerd.
Bedrijfsnr. _____

Stempel

Aanduiding* _____
Op _____
uitgevoerd.
Bedrijfsnr. _____

Stempel

Servicehandelingen

Aanduiding* _____

Op _____
uitgevoerd.

Bedrijfsnr. _____

Aanduiding* _____

Op _____
uitgevoerd.

Bedrijfsnr. _____

Aanduiding* _____

Op _____
uitgevoerd.

Bedrijfsnr. _____

Aanduiding* _____

Op _____
uitgevoerd.

Bedrijfsnr. _____