



  
PORSCHE



**Panamera**  
Garantie & Wartung



  
PORSCHE



**PCM**  
Porsche Communication Management

  
PORSCHE



**PCM**  
Direkteinstieg - Die Kurzanleitung  
Porsche Communication Management

  
PORSCHE



**Panamera**  
Betriebsanleitung

  
PORSCHE





**Porsche Entry & Drive**  
Good to know

  
PORSCHE



**Porsche Assistance**  
Mobilitätsgarantie









Fahrzeug ausgeliefert

am 17.09.2014

bei km - 15 -

Betriebs-Nr. - 114016

Tachometerwechsel

am \_\_\_\_\_

bei km \_\_\_\_\_

Porsche Zentrum Aschaffenburg  
HERÖ Sportwagen GmbH  
Berliner Allee 2 · 63739 Aschaffenburg  
Tel. +49(0)6021-4422911 · Fax 442292211  
Händlernummer: 114016

Stempel des  
autorisierten Händlers

Stempel des  
autorisierten Händlers

### Fahrzeugdaten

PROD.NUMMER PROD.NUMBER	8052639
FIN VIN	WPOZZZ97ZFL080189
TYP TYPE	970740
MOTORKB./GETR.KB ENG.CODE/TRANS.CODE	CXPA / C7031
VERTRIEBSFARBCODE SALESNO	2T
AUSSTATTUNGSCODE INTERIOR CODE	GA
FARBCODE COLORCODE	C9X

970.701.180.01

FIN / VIN 

HERÖ-SPORT... GMBH  
BERLINER ALLEE 2  
63739 ASCHAFFENBURG

### Porsche L

Die Porsche  
Durchstur  
die Dauer v  
folgenden E

1. Zur Erh  
der „Hi  
anleitung  
und So  
zubes

2. Die La  
schäc  
gung  
zurü

Alle  
nach  
rung  
gef



**Wartungsnachweis** (Zutreffendes bitte ankreuzen!)

Zwischenwartung  
 Wartung  
 Zündkerzenwechsel  
 Motorölwechsel  
 am 24-9-15  
 Auftrag Nr. 16387  
 bei km 16387  
 gegen Berechnung ausgeführt.

HERÖ... T... GEN BMBH  
 BERLINER ALLEE 2  
 63739 SCHAFFENBURG

Zwischenwartung  
 Wartung  
 Zündkerzenwechsel  
 Motorölwechsel  
 am 16-12-2017  
 Auftrag Nr. \_\_\_\_\_  
 bei km 37162  
 gegen Berechnung ausgeführt.

AUTOBEDRIJF JOHN VAN DER RIJT UDEN BV  
**RIJT**  
 Groenendal 1 5405 AS Uden  
 Tel: 0031(0)413-257285 WWW.RIJTAUTOS.NL

Zwischenwartung  
 Wartung  
 Zündkerzenwechsel  
 Motorölwechsel  
 am 31-05-2018  
 Auftrag Nr. 24282  
 bei km 45199  
 gegen Berechnung ausgeführt.

211 993  
**PORSCHE**  
 Porsche Centrum  
 AMSTERDAM

Zwischenwartung  
 Wartung  
 Zündkerzenwechsel  
 Motorölwechsel  
 am 23-1-2020  
 Auftrag Nr. 43379  
 bei km 78319  
 gegen Berechnung ausgeführt.

211 993  
**PORSCHE**  
 Porsche Centrum  
 AMSTERDAM

Zwischenwartung  
 Wartung  
 Zündkerzenwechsel  
 Motorölwechsel  
 am 26-11-2021  
 Auftrag Nr. 21763  
 bei km 108970  
 gegen Berechnung ausgeführt.

Porsche  
 Centrum  
 Gelderland  
 Heteren  
 211 00911

Zwischenwartung  
 Wartung  
 Zündkerzenwechsel  
 Motorölwechsel  
 am 21-12-2023  
 Auftrag Nr. 32343  
 bei km 130771  
 gegen Berechnung ausgeführt.

211 0997  
 Porsche Centrum  
 Amsterdam

**Wartungsnachweis**

Zwischenwartung  
 Wartung  
 Zündkerzenwechsel  
 Motorölwechsel  
 am \_\_\_\_\_  
 Auftrag Nr. \_\_\_\_\_  
 bei km \_\_\_\_\_  
 gegen Berechnung ausgeführt.

Zwischenwartung  
 Wartung  
 Zündkerzenwechsel  
 Motorölwechsel  
 am \_\_\_\_\_  
 Auftrag Nr. \_\_\_\_\_  
 bei km \_\_\_\_\_  
 gegen Berechnung ausgeführt.

Zwischenwartung  
 Wartung  
 Zündkerzenwechsel  
 Motorölwechsel  
 am \_\_\_\_\_  
 Auftrag Nr. \_\_\_\_\_  
 bei km \_\_\_\_\_  
 gegen Berechnung ausgeführt.



### Nachweis über Bremsflüssigkeitswechsel

Die Bremsflüssigkeit mindestens alle 2 Jahre erneuern.

#### Bremsflüssigkeitswechsel

am 14-12-2017

Auftrag Nr. \_\_\_\_\_

bei km 37162  
gegen Berechnung ausgeführt.

AUTOBEDRIJF JOHN VAN DER RIJT UDEN BV



Groenendal 1 5405 AS Uden

Tel.: 0031(0)413-257285 WWW.RIJTAUTOS.NL

Stempel

#### Bremsflüssigkeitswechsel

am 31-05-2018

Auftrag Nr. 24282

bei km 45199  
gegen Berechnung ausgeführt.



Stempel

#### Bremsflüssigkeitswechsel

am 23-1-2020

Auftrag Nr. 43375

bei km 78319  
gegen Berechnung ausgeführt.



Stempel

#### Bremsflüssigkeitswechsel

am 26-11-2021

Auftrag Nr. 21769

bei km 108970  
gegen Berechnung ausgeführt.



Stempel

#### Bremsflüssigkeitswechsel

am 21-12-2023

Auftrag Nr. 32343

bei km 130771  
gegen Berechnung ausgeführt.

211 0997

Porsche Centrum  
Amsterdam

Stempel

#### Bremsflüssigkeitswechsel

am \_\_\_\_\_

Auftrag Nr. \_\_\_\_\_

bei km \_\_\_\_\_  
gegen Berechnung ausgeführt.

Stempel

### Nachweis

Die Bremsflüssigkeit

#### Bremsflüssigkeitswechsel

am \_\_\_\_\_

Auftrag Nr. \_\_\_\_\_

bei km \_\_\_\_\_  
gegen Berechnung ausgeführt.

#### Bremsflüssigkeitswechsel

am \_\_\_\_\_

Auftrag Nr. \_\_\_\_\_

bei km \_\_\_\_\_  
gegen Berechnung ausgeführt.

#### Bremsflüssigkeitswechsel

am \_\_\_\_\_

Auftrag Nr. \_\_\_\_\_

bei km \_\_\_\_\_  
gegen Berechnung ausgeführt.



### Nachweis über Zustandsbericht Langzeitgarantie

Das Fahrzeug wird 2 Jahre nach Ablieferung und im Folgenden alle zwei Jahre – ohne zusätzliche Berechnung für den Kunden – überprüft, damit die Ansprüche im Rahmen der Langzeitgarantie nicht gefährdet werden.

#### Zustandsbericht nach 2 Jahren

erstellt am \_\_\_\_\_

bei km \_\_\_\_\_

Stempel

#### Zustandsbericht nach 4 Jahren

erstellt am 31.05.2018

bei km 45199



#### Zustandsbericht nach 6 Jahren

erstellt am 23-1-2020

bei km 78319



#### Zustandsbericht nach 8 Jahren 211 0997

erstellt am 21-12-2023

bei km 130771

Porsche Centrum  
Amsterdam  
Stempel

#### Zustandsbericht nach 10 Jahren

erstellt am \_\_\_\_\_

bei km \_\_\_\_\_

Stempel

### Nachweis

System/S  
Teilenumm  
Seriennum  
Bezeichn  
bei km \_  
am \_  
Betriebs

System  
Teilenu  
Serien  
Bezeich  
bei km  
am \_  
Betrie

Syst  
Teile  
Ser  
Bez  
bei  
am  
Be



**Service Aktionen**

\* Aktions Code

Bezeichnung\* AKBII/WKE02

am 26-7-2019  
durchgeführt.

Betriebs-Nr. 993



Stempel

Bezeichnung\* AKA7

am 30-10-2019  
durchgeführt.

Betriebs-Nr. 211/993



Stempel

Bezeichnung\* \_\_\_\_\_

am \_\_\_\_\_  
durchgeführt.

Betriebs-Nr. \_\_\_\_\_

Stempel

Bezeichnung\* \_\_\_\_\_

am \_\_\_\_\_  
durchgeführt.

Betriebs-Nr. \_\_\_\_\_

Stempel

Bezeichnung\* \_\_\_\_\_

am \_\_\_\_\_  
durchgeführt.

Betriebs-Nr. \_\_\_\_\_

Stempel

Bezeichnung\* \_\_\_\_\_

am \_\_\_\_\_  
durchgeführt.

Betriebs-Nr. \_\_\_\_\_

Stempel

Bezeichnung\* \_\_\_\_\_

am \_\_\_\_\_  
durchgeführt.

Betriebs-Nr. \_\_\_\_\_

Stempel

Bezeichnung\* \_\_\_\_\_

am \_\_\_\_\_  
durchgeführt.

Betriebs-Nr. \_\_\_\_\_

Stempel

**Service**

Bezeich

am \_\_\_\_\_  
durchg

Betrie

Bezei

am \_\_\_\_\_  
durc

Betr

Bez

am \_\_\_\_\_  
du

Be

B

a

C

I



# PORSCHE

## Tussentijdse onderhoudsbeurt (A-markten\*) Panamera / S / GTS / Turbo / Diesel / S E-Hybrid Vanaf modeljaar 2014

Voertuigidentificatienummer 97FLA 08012 Werkinstructie bij de opdracht nr. 43375

- Tussentijdse onderhoudsbeurt  
na 30.000, 90.000, 150.000, 210.000 km/20.000, 60.000, 100.000, 140.000 mls enz.  
(Arbeidspositie 03 14 00 ..)

Beschrijvingen uitvoeringen zie reparatierichtlijnen Piwis-informatiesysteem

**Opmerking:** Wanneer de kilometerstand voor regulier onderhoud niet wordt bereikt, moet uiterlijk na 2, 6, 10...jaren een tussentijdse onderhoudsbeurt worden uitgevoerd.

Het begrip 'controleren' omvat alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn om het voertuig in goede conditie te houden, waaronder instellen, nastellen, corrigeren en bijvullen, maar niet repareren, vervangen en reviseren van onderdelen of aggregaten.

<b>Elektrische installatie</b>	
Ruitenwissers-/sproeiers, koplampsproeiers: Werking en sproeierinstelling controleren	✓
Claxon: Werking controleren	✓
Banden en reservewiel: Bandenspanning controleren	✓
Diagnosesysteem: Foutgeheugen en slijtage-integrator verdeelbak uitlezen; Onderhoudsinterval resetten; Roetmassa roetfilter uitlezen (alleen Panamera Diesel)	✓
<b>Voertuiginterieur</b>	
Roetfilter: Filterelement vervangen	✓
<b>Buitenkant voertuig</b>	
Wisserbladen controleren	✓
Alle koplampen: Afstelling controleren	✓
Ontluchtingslang van de accu: Toestand controleren	✓
<b>Voertuig onder</b>	
Motorolie aftappen, oliefilter vervangen (bij de Panamera Diesel/S E-Hybrid olieversingsschema aanhouden)	✓
Banden en reservewiel: Toestand controleren	✓
Remleidingen: Visuele inspectie op beschadiging, verlegging en corrosie	✓
Remslangen: Visuele inspectie op beschadiging	✓
Remsysteem: Visuele inspectie van de remvoeringen en remschijven op slijtage	✓
Cardanassen: Visuele inspectie van de manchetten op lekkage en beschadiging	✓
Radiator en luchtinlaten: Visuele inspectie op oppervlakkige vervuiling en verstopping	✓
<b>Motorruimte</b>	
Motorolie bijvullen (bij de Panamera Diesel/S E-Hybrid olieversingsschema aanhouden)	✓
Koelvloeistof: Peil en antivries controleren	✓
Ruitenwischer-/sproeierinstallatie: Vloeistofpeil controleren; afhankelijk van het jaargetijde rekening houden met ruitenreiniger c.q. antivries; uitsluitend door Porsche goedgekeurd ruitenreinigingsmiddel gebruiken	✓
PDCC en stuurbechrchtiging: Vloeistofniveau controleren	✓

\* Landindeling zie Overzicht A-, B- en C-markten

Vervolg zie achterzijde

Copyright by  
Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG  
Vertrieb After Sales Technik - 04/13



# PORSCHE

## Tussentijdse onderhoudsbeurt (A-markten\*) Panamera / S / GTS / Turbo / Diesel / S E-Hybrid Vanaf modeljaar 2014

Voertuigidentificatienummer \_\_\_\_\_ Werkinstructie bij de opdracht nr. \_\_\_\_\_

Extra onderhoud bougies vervangen  
(Arbeidspositie 03 81 00 ..)

Bougies vervangen Panamera/GTS	elke 90.000 km/60.000 mls of elke 6 jaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Bougies vervangen Panamera S	elke 60.000 km/40.000 mls of elke 6 jaar	<input type="checkbox"/>
Bougies vervangen Panamera Turbo	elke 60.000 km/40.000 mls of elke 6 jaar	<input type="checkbox"/>
Bougies vervangen Panamera S E-Hybrid	elke 90.000 km/60.000 mls of elke 6 jaar	<input type="checkbox"/>

Extra onderhoud elke 90.000 km/60.000 mls of 6 jaar  
(Arbeidspositie 03 83 00 ..)

Expansievat PDCC vervangen		
PDK-transmissie: Olie vervangen (Panamera/S/GTS/Turbo)		
Compressor voor oplading: Aandrijfriemen vervangen (Panamera S E-Hybrid)		
Luchtfilters: Filterelement vervangen (Panamera Diesel)		

Extra onderhoud elke 120.000 km/80.000 mls of 6 jaar  
(Arbeidspositie 03 85 00 ..)

Luchtfilters: Filterelement vervangen (Panamera/S/Turbo/S E-Hybrid)	<input checked="" type="checkbox"/>
Luchtfilter/extra luchtfilter: Filterelement vervangen (Panamera GTS)	<input type="checkbox"/>

Extra onderhoud elke 180.000 km/120.000 mls of 12 jaar  
(Arbeidspositie 03 88 00 ..)

Handversnellingsbak: Olie vervangen		
Asaandrijving vierwielaandrijving: Olie vervangen		
Asaandrijving achter: Olie vervangen		

Extra onderhoud elke 240.000 km/160.000 mls of 16 jaar  
(Arbeidspositie 03 95 00 ..)

Automatische transmissie: ATF en ATF-filter vervangen (Panamera Diesel/S E-Hybrid)	
--	--

Elke 2 Jaar

(Arbeidspositie 03 51 00 ..)	
Remvloeistof vervangen (alleen originele Porsche remvloeistof gebruiken)	<input checked="" type="checkbox"/>
Rapport over de staat van het voertuig - Langdurige garantie opstellen	<input checked="" type="checkbox"/>
Koppeling: Remvloeistof vervangen, controle en aanpassing (Panamera S E-Hybrid)	<input checked="" type="checkbox"/>
Bandenaftichtmiddel: houdbaarheid controleren en indien nodig vervangen	<input checked="" type="checkbox"/>


Handtekening (monteur): J. Ret

Proefrit:

Afstandsbediening, voorstoelen, elektronische parkeerrem en voetrem (ook bedieningsuitslag), motor, koppeling, stuurinrichting, versnellingsbak, parkeerhulp, cruisecontrol, PSM-schakelaar, verwarming, sportuitlaatsysteem, airconditioning en instrumenten:	<input checked="" type="checkbox"/>
Werking controleren	<input checked="" type="checkbox"/>
Oliën, vloeistoffen: Visuele inspectie op lekdichtheid	<input type="checkbox"/>

Handtekening (eindcontrole): [Handtekening]

\* Landindeling zie Overzicht A-, B- en C-markten





PORSCHE

Rapport over de staat van het voertuig/Garantie op de lange termijn




A. Voertuiggegevens

Naam klant: q7FLB08018 RDW- kenteken: PL-778-B  
Voertuigidentificatienr.: \_\_\_\_\_ Datum: 23-1-2020  
Model/type: Panamera Kilometerstand: 78319  
Datum eerste kenteken: 17/9/14 Werkplaatsopdracht nr.: 43375

B. Carrosserie - lakbeoordeling

1 Indruk 2 Deuk 3 Corrosie 4 Doorroesten  
5 Stenslag 6 Krassen 7 Lek 8 Scheur

Ja  Nee  Zijn er op het voertuig aanwijzingen voor schade zichtbaar?  
  Is het voertuig in originele staat?  
  Is het voertuig goed onderhouden?  
  Ombouw van Tequipment/Exclusieve?



- V = in orde X = defect O = n.v.t. I = Info
- 1 Carrosserie/cabrokap
  - 2 Naadmaten
  - 3 Laktoestand
  - 4 Deuren/kleppen
  - 5 Spiegelhuis
  - 6 Bekledingen voor achter zijdelings
  - 7 Bumper voor
  - 8 Bumper achter
  - 9 Spoiler
  - 10 Dak
  - 11 Schurfsak
  - 12 Velgen
  - 13 Voorruit, zijruiten, achterraut
  - 14 Controleren of waterafvoeren vrij zijn
  - 15 Zijdorpels/carrosseriebalk
  - 16 Bodem
  - 17 Bodembescherming
  - 18 Bodemplaatbeschermingen

Notities/Info:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

23-1-2020 Datum 211 J. J. J. Monteur

\_\_\_\_\_  
Datum Opzichter/chef werkplaats

